Extérieur



Extérieur



Examen présence en Présence d'amiante

R004 - Plaques ondulées fibrociment en toiture.

Extérieur/1er étage



elm Examen en présence

Présence d'amiante

ZPSO #5 - Conduit vertical fibrociment

ZPSO #6 - Conduit vertical fibrociment

ZPSO #5 Conduit vertical fibrociment

ZPSO #6 Conduit vertical fibrociment

Réf : DIA-CLL01-2008-028	Titre		Planche de repérage technique
62 Grande Rue, 58460 CORVOL L ORGUEILLEUX	Indice A	Auteur : Monsieur Boris CAILLERE	Bat. A du plan de masse

1er étage



Examen en présence

Présence d'amiante

R001 - Dalles de sol

R002 - Dalles de sol

Rez de chaussée



elm Examen en présence

Présence d'amiante

R001 - Dalles de sol

R002 - Dalles de sol

R003 - Dalles de sol